



муниципального  
общеобразовательного  
учреждения «Средняя школа № 41»  
И.В.Порошина

**Паспорт доступности  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
школа № 41»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №41»**
- 1.2. Адрес объекта **170040 г. Тверь, Тверская область пр-т 50 лет Октября, 40 а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4683,2 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка – 19152,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2019

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 2.1 Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу , краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №41», МБОУ «Средняя школа № 41», МБОУ СШ № 41**
- 2.2 Юридический адрес организации (учреждения) **170040 г. Тверь, Тверская область пр-т 50 лет Октября, 40 а**
- 2.3 Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 2.5 Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 2.6 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальное
- 2.7 Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации города Твери**
- 2.8 Адрес вышестоящей организации: **170000, г. Тверь, Тверская область, ул. Трехсвятская, 28а**

**3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 3.1 Сфера деятельности - **образование**

3.2 Виды оказываемых услуг: реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3.3 Форма оказания услуг: на объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 448, вместимость, пропускная способность – 510 человек.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да

#### 4. Состояние доступности объекта

##### 4.1 Путь следования к объекту:

Пассажирами транспортом: автобусом, маршрутным такси. Средняя школа № 41 находится на проспекте 50 лет Октября, остановка «Завод Стройконструкций», транспортное сообщение: маршрутное такси № 2, 9,14, 33к, 202, 207, 222, 227; автобус № 20, 21, 33, 154. Все маршруты указанного транспорта имеют сообщение через весь город.

##### 4.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров

4.2.2 время движения пешком от остановки - от 5 до 10 минут.

4.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

4.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть

##### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

п/п	Категория инвалидов (виды нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов	ВНД
2.	В том числе инвалиды:	
3.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5.	С нарушениями зрения	ВНД
6.	С нарушениями слуха	ВНД

\* «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

#### 4.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В, ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В, ДУ(К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В, ДУ(К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В, ДУ(К)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В, ДУ(К)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП- И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем ; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

#### 4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. На территории, прилегающей к зданию (участок), обустроен пандус. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

#### 4. Управленческое решение

##### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Вход (входы) в здание	Обустройство входной группы. В перспективе обустройство поручней на лестничных маршах
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обустройство полов с устройством тактильной плитки
3.	Санитарно-гигиенические помещения	<b>В перспективе:</b> обустройство туалетной комнаты
4.	Все зоны и участки	Требуется текущий ремонт

5.2. Период проведения работ 2018 - 2022 год по мере поступления финансовых средств.

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПИ (К, О, З)
2.	Вход (входы) в здание	ДПИ (К, О, З)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (К, О, З)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПИ (К, О, З)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДПИ (К, О, З)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДПИ (К, О, З)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПИ (К, О, З)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МБОУ «Средняя школа № 41» будет доступен избирательно для всех категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

#### **6. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» 06.2019г.,
2. Акта обследования объекта: N 1 от «17» 06.2019г.