



## ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных  
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №38  
170023, г. Тверь, ул. Маршала Конева, дом 1  
E-mail: school38-tver69@yandex.ru  
Школа не вошла в программу «Доступная среда»**

УТВЕРЖДАЮ:  
Приказ №73-22-ОД от 27.08. 2020  
Директор МОУ СОШ №38  
Г. Бардашева



## Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
Муниципального общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №38

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта **Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38**
- 1.2. Адрес объекта **город Тверь, ул. Маршала Конева, дом 1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4512,6 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка да 11 505 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1964
- 1.5. Дата плановых ремонтных работ: июль 2020, июль 2025 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №38 (МОУ СОШ №38)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **город Тверь, ул. Маршала Конева, дом 1**
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации города Твери**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г. Тверь, Тверская область, ул. Трехсвятская, 28а

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ основного общего и среднего общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 500 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да
- 2.8. Значения условных обозначений категорий инвалидов:



Инвалиды с нарушением слуха



Инвалиды с нарушением зрения



Инвалиды с нарушением интеллекта



Инвалиды на кресле-коляске



Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту:

Пассажирским транспортом: автобусом

Школа находится на ул. Маршала Конева, остановка Комсомольская площадь, проспект Ленина, транспортное сообщение; автобусы № 42, 45, 6, 9, 20, 227. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м и 450 м соответственно

3.2.2 время движения пешком от остановки - от 5 до 7 минут мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые светофорами с цифровыми таймерами;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
2.	в том числе инвалиды:	ВНД
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями зрения	ВНД

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В, ДУ(К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВДН
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В, ДУ(К)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание частично соответствует нормам доступности маломобильных групп населения, требует ремонта. Пандус отсутствует. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Обустройство пандуса
2.	Вход (входы) в здание	Обустройство входной группы. В перспективе обустройство поручней на лестничных маршах
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обустройство полов с устройством тактильной плитки
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Снизить высоту порогов входных дверей, Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и тактильной маркировки.

5.	Санитарно-гигиенические помещения	<b>В перспективе:</b> обустройство туалетной комнаты
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>В перспективе:</b> Приобретение и установка тактильных табличек
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется частичная замена входного асфальта
8.	Все зоны и участки	Выполнен косметический ремонт (июнь 2020)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Этапы и сроки реализации и проведения работ в рамках Региональной программы «Доступная среда»

По мере вхождения школы в данную программу.

**4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации**

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПИ (К, О, С, З)
2	Вход (входы) в здание	ДПИ (К, О, С, З)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (К, О, С, З)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПИ (К, О, С, З)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПИ (К, О, С, З)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДПИ (К, О, С, З)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПИ (К, О, С, З)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МОУ СОШ №38 будет доступен избирательно для всех категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован и обновлен на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 1 от «16» июля 2020 г.,