

Утверждаю
директор МОУ СОШ №2  Е.Е.Петрушенко
приказ № 154 от 01.09.2020г.



**Паспорт доступности
объекта для инвалидов и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Д.М.
Карбышева» (МОУ СОШ №2)**

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

- 1.Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: *170043, г.Тверь, ул. Карбышева, д.1.*
2. Наименование предоставляемой услуги (услуг): образовательная деятельность
- 3.Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 3 этажа 3367,3 кв.м.
прилегающий земельный участок 1530 кв.м.
4. Название организации, которая предоставляет услугу населению: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Д.М. Карбышева» (МОУ СОШ №2)
- 5.Адрес местонахождения организации: 170043; г.Тверь. ул. Карбышева, д.1
- 6.Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 7.Форма собственности: муниципальная.
- 8.Административно-территориальная подведомственность: муниципальная
- 8.Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования Администрации г.Твери 170000; г.Тверь, ул. Трехсвятская, д.28а
- 9.Год постройки: 1961,год капитального ремонта- нет.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 1.Сфера деятельности: образование
- 2.Плановая мощность: 644 чел.
- 3.Форма оказания услуг: на объекте
- 4.Категории обслуживаемого населения (по возрасту): дети
- 5.Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно -двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха)

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1 Путь следования к объекту:

пассажирами транспортом: автобусом №6, 12, 42

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирским транспортом:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2 время движения пешком от остановки – до 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да

3.2.4 перекресток: регулируемый, без звуковой сигнализации

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 перепады высоты на пути: нет

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
2	В том числе инвалиды:	ВНД
3	Передвигающиеся на кресле-коляске	ВНД
4	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5	С нарушениями зрения	ВНД
6	С нарушениями слуха	ВНД

* Указывать один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ -В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ –В, ДУ (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ –В, ДУ (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –В, ДУ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ –В, ДУ (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ –В, ДУ (К)

* Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В –доступно частично всем; ДУ-И (К, О,

С, Г, У) –доступно частично избирательно /указать категории инвалидов/4 ДУ –доступно условно; ВНД –временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Имеется пандус и входная группа в здание, что соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4.УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход (входы) в здание	В перспективе обустройство поручней на лестничных маршах
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обустройство полов с устройством тактильной плитки
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Система звукового поля (в составе: акустическая система с комплектом напольного размещения, динамический передатчик с микрофоном. Универсальное устройство для подъема и перемещения инвалидных колясок по лестнице (гусеничное) Riff LY-TR-908; Производитель: Titan Deutschland GmbH, Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / Моноблок Acer Veriton Z2660G 19.5" Настольная лампа с лупой «Лебедь» / «Daylight» Портативное устройство для чтения печатных материалов / PEARL / Freedom Scientific,

		Inc
4.	Санитарно-гигиенические помещения	В перспективе: оборудование туалетной комнаты
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	В перспективе: Приобретение и установка звуковой мнемосхемы школы тактильных табличек
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется частичная замена входного асфальта
7	Все зоны и участки	Выполнен текущий ремонт (июнь 2020)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Этапы и сроки реализации и проведения работ в рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда»

IV этап - 2019 - 2020 годы

V этап - 2021 - 2025 годы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПИ (К, О, С, З)
2	Вход (входы) в здание	ДПИ (К, О, С, З)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (К, О, С, З)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПИ (К, О, С, З)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПИ (К, О, С, З)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДПИ (К, О, С, З)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПИ (К, О, С, З)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МОУ СОШ №2 будет доступен избирательно для всех категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован и обновлен на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» июня 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от «16» июня 2020 г.,
3. Решения Комиссии _____ от " _ " _____ 20__ г.

