



## Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средней школы № 55»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55»
- 1.2. Адрес объекта город Тверь, бульвар Гусева, 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1420,9 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка, да, 9695,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55», МБОУ СШ № 55
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170043, Город Тверь, бульвар Гусева, дом 24
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. (Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Твери
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г. Тверь, Тверская область, ул. Трехсвятская, 28а

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха - нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 315 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту:

Пассажирами транспортом: троллейбусом, автобусом, маршрутным такси. Школа находится на б-р Гусева, остановка транспорта «к/т Мир», транспортное сообщение: автобусы № 21, 30, троллейбус № 3, маршрутное такси № 2,5,7,8,12,13,27,28,35,207,223. Все маршруты указанного транспорта имеют сообщение через весь город.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м соответственно

3.2.2 время движения пешком от остановки - от 5 до 10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид)	Вариант организации
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-	ВНД
4.	с нарушениями опорно-	ВНД
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями слуха	ВНД

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,С,Г)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
	Санитарно-гигиенические	индивидуальное решение с ТСП
	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
	Пути движения к объекту (от остановки)	индивидуальное решение с ТСП
	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ после 2020 года в рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, З)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, З)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, З)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, З)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, З)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, З)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, З)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МБОУ СШ № 55 будет доступно частично избирательно для категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 04 » сентября 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_ от « 04 » сентября 2015 г.,
3. Решения Комиссии от " " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СШ № 55  
О.С. СТАРОСТИНА  
« 09 » 09 20 15 г.

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средней школы № 55»**

N 1

г. Тверь Тверская область

«    »    20    

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55»
- 1.2. Адрес объекта: город Тверь, бульвар Гусева, 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1420,90 кв.м • наличие прилегающего земельного участка, да, 9695,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год
- 1.6. Название учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55», МБОУ СШ № 55
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170043, город Тверь, бульвар Гусева, 24

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*Дополнительная информация.* Обслуживание инвалидов различных категорий неосуществляется на объекте МБОУ СШ № 55, где реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту:

Пассажирским транспортом: троллейбусом, автобусом, маршрутным такси. Школа находится на б-р Гусева, остановка транспорта «к/т Мир», транспортное сообщение: автобусы № 30,21; троллейбус № 3; маршрутное такси 2, 7,8,5,12,13,35,27,28,55, 223,207. Все маршруты указанного транспорта имеют сообщение через весь город.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м соответственно

3.2.2 время движения пешком от остановки - от 5 до 10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания"

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВДН
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,С,Г)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП

5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ после 2020 года в рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С, Г)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МБОУ СШ № 55 будет доступно частично избирательно для категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

4.4. Для принятия решения требуется

- согласования (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере
- обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
- строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации ;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); согласие с
- общественными организациями инвалидов

4.7. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Директор МБОУ СШ № 55 \_\_\_\_\_ О.С. Старостина

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования.

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Входа(входов) в здание             | на _____ л. |
| 2. Территории, прилегающей к объекту  | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании            | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта   | на _____ л. |
| 5. Санитарно- гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации на объекте      | на _____ л. |

Результат фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_ л.

План, паспорт БТИ на \_\_\_\_\_ л.

Другое ( в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы директор  О.С.Старостина

Члены рабочей группы:  
заместитель директора по АХЧ  И.О.Тихомирова  
заместитель директора по ВР О.Ю. Горькова

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Тверской областной организации

Общероссийской

Общественной организации инвалидов

«Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени Общество слепых»



А.Б. Третьуб

Председатель Тверского

Регионального отделения

Общероссийской общественной

организации инвалидов

«Всероссийское общество глухих»



С.Ю. Ибрагимова

Председатель Тверской городской организации

Общероссийской

Общественной организации инвалидов

«Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени Общество слепых»



И.А. Алексева

Председатель Тверской областной  
организации ВОИ

А.Ф. Шкутков

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

(протокол № \_\_\_\_\_ )

Комиссией (название) \_\_\_\_\_ .





“ 04 09 20 15 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
 № 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55»
- 1.2. Адрес объекта г. Тверь, бульвар Гусева, дом 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1420,9 кв. м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.  
 капитального \_\_\_\_\_  
 сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55» МБОУ СШ №55
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170043 г. Тверь, б-р Гусева, дом 24
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Твери
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, город Тверь, ул. Трехсвятская, дом 28а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 315 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирским транспортом: троллейбусом, автобусом, маршрутным такси. Школа находится на б-р Гусева, остановка транспорта «к/т Мир», транспортное сообщение: автобусы № 21, 30, троллейбус № 3, маршрутное такси № 2,5,7,8,12,13,27,28,35,207,223. Все маршруты указанного транспорта имеют сообщение через весь город.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400м
- 3.2.2. время движения (пешком) от 5 до 10 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

#### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

от "04" 09 20 15 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ СШ №55**  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №55»  
город Тверь, бульвар Гусева, дом 24

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствует оборудование доступными элементами информации об учреждении	С	оборудование доступными элементами информации об учреждении	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствуют съезды на тротуар, тактильные обозначения	К,О,С,Г	устройство съездов на тротуар, установка тактильных обозначений	индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие необходимых информационных систем	С	оборудование доступными элементами информации об учреждении	индивидуальное решение с ТСР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г)			индивидуальное решение с ТСП

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

от "04" 09 2015 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №55»  
город Тверь, бульвар Гусева, дом 24

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствуют: тактильная информация об учреждении, предупредительного напольного покрытия	С	изготовление табличек на языке Брайля и написанным выпуклым шрифтом, предупредительное напольное покрытие	индивидуальное решение ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			порог более 0,025м, нет противоударной полосы	К,О,С,Г	демонтаж порогов	текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						обустройство входной группы	индивидуальное решение ТСР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			коридоры менее 1,5м- местами сужаются, нет звуковых информаторов, тактильных обозначений	К,С,Г	установка тактильных табличек, направляющих поручней	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			отсутствует рельефное обозначение	С	установка рельефных обозначений	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			порог более 0,025м, нет противоударной полосы отсутствие необходимых информационных систем	К,О,С,Г	демонтаж порогов более, чем 0,025м установка предупредительного напольного покрытия	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				на плане эвакуации 1 и 2 этажей размещенных в коридорах отсутствуют рельефные обозначения, порог более 0,025м, звуковые информаторы	К,О,С,Г	установка рельефных обозначений демонтаж порогов более, чем 0,025м	индивидуальное решение с ТСР



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			индивидуальное решение ТСП

Комментарий к заключению:.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			отсутствуют тактильные обозначения	С	установка тактильных табличек, установка необходимых информационных систем	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				отсутствуют тактильные обозначения	С		индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант II - места приложения труда	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			не оборудованы 2-х сторонней связью или кнопкой звонка. нет поручней, размеры меньше, отсутствуют тактильные обозначения	К,О,С,Г	оборудование 2-х стороннего связного устройства, установка опорных поручней, тактильных обозначений	индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						обустройство туалетной комнаты	индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
5. Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют	К,Г,С	установка знаковых средств	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутствует звуковое оповещение	С	установка акустических средств	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствует информация на языке Брайля с выпуклым шрифтом	С	установка тактильных табличек	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: